

Lada 110: Vikakoodit/BOSCH MP7.0 EURO3

Vika	Selvitys
P0102	Ilmamäärämittari, signaali alhainen
P0103	Ilmamäärämittari, signaali korkea
P0112	Imuilman lämpötilatunnistin, signaali alhainen
P0113	Imuilman lämpötilatunnistin, signaali korkea
P0116	Jäähdytysnesteen lämpötilatunnistin, signaali alue
P0117	Jäähdytysnesteen lämpötilatunnistin, signaali alhainen
P0118	Jäähdytysnesteen lämpötilatunnistin, signaali korkea
P0122	Kaasuläpän asennontunnistin, signaali alhainen
P0123	Kaasuläpän asennontunnistin, signaali korkea
P0130	Happitunnistin 1, toimintahäiriö
P0132	Happitunnistin 1, korkea jännite
P0133	Happitunnistin 1, hidas reaktio
P0134	Happitunnistin 1, virtapiiri ei-aktiivinen
P0135	Happitunnistin 1, lämmityksen toimintahäiriö
P0136	Happitunnistin 2, toimintahäiriö
P0137	Happitunnistin 2, alhainen jännite
P0138	Happitunnistin 2, korkea jännite
P0140	Happitunnistin 2, virtapiiri ei-aktiivinen
P0141	Happitunnistin 2, lämmityksen toimintahäiriö
P0171	Laiha seos
P0172	Rikas seos
P0201	Suuttimen virtapiirin toimintahäiriö, sylinteri 1
P0202	Suuttimen virtapiirin toimintahäiriö, sylinteri 2
P0203	Suuttimen virtapiirin toimintahäiriö, sylinteri 3
P0204	Suuttimen virtapiirin toimintahäiriö, sylinteri 4
P0261	Suutin sylinteri 1, ruiskutusmäärä alhainen
P0262	Suutin sylinteri 1, ruiskutusmäärä korkea
P0264	Suutin sylinteri 2, ruiskutusmäärä alhainen
P0265	Suutin sylinteri 2, ruiskutusmäärä korkea
P0267	Suutin sylinteri 3, ruiskutusmäärä alhainen
P0268	Suutin sylinteri 3, ruiskutusmäärä korkea
P0270	Suutin sylinteri 4, ruiskutusmäärä alhainen
P0271	Suutin sylinteri 4, ruiskutusmäärä korkea
P0300	Sytytyskatkoksia havaittu, eri sylintereissä
P0301	Sylinterissä 1, sytytyskatkoksia havaittu
P0302	Sylinterissä 2, sytytyskatkoksia havaittu
P0303	Sylinterissä 3, sytytyskatkoksia havaittu
P0304	Sylinterissä 4, sytytyskatkoksia havaittu
P0327	Nakutustunnistin, alhainen signaali
P0328	Nakutustunnistin, korkea signaali
P0335	Kampiakselin asennontunnistin, toimintahäiriö
P0336	Kampiakselin asennontunnistin, arvo virheellinen
P0340	Nokka-akselin asennontunnistin, toimintahäiriö
P0422	Katalysaattorin tehokkuus, alhainen
P0443	Aktivihiihisäiliön venttiili, toimintahäiriö
P0480	Jäähdyttimen puhallin 1, toimintahäiriö
P0481	Jäähdyttimen puhallin 2, toimintahäiriö
P0500	Auton nopeustunnistin, toimintahäiriö
P0503	Auton nopeustunnistin, signaali ajoittainen